

PROYECTO MINA DE COBRE PANAMA

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EsIA) CATEGORIA III

INFORME MENSUAL DE PRECIPITACION

Compromiso de EsIA Aplicable	Informe N°	Periodo Reportado	Elaborado por	Fecha de Emisión del Reporte
13189	2	Enero 2019	Minera Panamá	25/02/2019

Pluviometro: Rio Caimito

Periodo Reportado: 01/01/2019 - 31/01/2019

Precipitación Extrema: 51 mm el 10/01/2019

Unidad de medición: mm

[illegible]

Pluviómetro: Punta Rincón

Periodo Reportado: 01/01/2019 - 31/01/2019

Precipitación Extrema: 41 mm el 10/01/2019

Unidad de medición: mm

[illegible]

Pluviómetro: W-46

Periodo Reportado: 01/01/2019 - 31/01/2019

Precipitación Extrema: 46 mm el 10/01/2019

Unidad de medición: mm

[illegible]

Pluviómetro: Poza 4-TMF

Periodo Reportado: 01/01/2019 - 31/01/2019

Precipitación Extrema: 74 mm el 10/01/2019

Unidad de medición: mm

[illegible]

Pluviómetro: TMF

Periodo Reportado: 01/01/2019 - 31/01/2019

Precipitación Extrema: 28 mm el 10 y 18 /01/2019

Unidad de medición: mm

[illegible]

Pluviómetro: Botija Laydown

Periodo Reportado: 01/01/2019 - 31/01/2019

Precipitación Extrema: 52 mm el 18 /01/2019

[illegible]

REPORTE DE PRECIPITACION

Pluviómetro: Rio Botija / San Benito

UBICACIÓN: 542050 E – 976869 N, en Minera Panama, Distrito of Donoso, Provincia de Colon.

Periodo Reportado: 01/01/2019 - 31/01/2019

Promedio de Precipitación: 114mm

Precipitación Extrema: 25 mm el 10 /01/2019

Unidad de medición: mm

[illegible]

Pluviómetro: Valle Grande

Periodo Reportado: 01/01/2019 - 31/01/2019

Precipitación Extrema: 24 mm el 10 /01/2019

Unidad de medición: mm

[illegible]

Pluviómetro: Petaquilla

Periodo Reportado: 01/01/2019 - 31/01/2019

Precipitación Extrema: 39 mm el 15 /01/2019

[illegible]